

3

1. Obec: Poděbrady	2. Okres: Nymburk	Hodnota II.	Zachování	Využití
------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj
Středočeský4. Poř. číslo
1938

5. Název (označení) památky:

*evangelická fara***Empirový gloriet, terasy a schodiště s čučky a kovaná mříž kolem bazénu v zahradě**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrt). **Poděbrady II** čp. **16**
Nám. Pařížské komuny
ulice (náměstí), popř. místní trat., č. parcely aj.:
zahrada evangelické fary

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Českobratrská církev evangelická v Poděbradech

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednopatrový vyhlídkový altán pravidelného osmibokého půdorysu umístěný na dvou terasách nad Labem v zahradě evangelické fary. Vnější průměr stavbičky asi 5m /vnitřní 4,20m/. Vchod do přízemní místnosti s nepravidelnou klenbou je po pěti schodech z nižší terasy. Ve zdi je malé okénko a výklenky, cihlová podlaha. Místnost v prvním patře s vchodem z farní zahrady má dřevěnou podlahu zaklenutá plackou, čtyři empírová okna zakončená obloukem a dva stejně velké výklenky uvnitř. Proti vchodu jsou dvoukřídlé dveře vedoucí na malou pavláčku /130 x 70cm/ s kovaným zábradlím. Uprostřed čelní strany mříže je ovál s písmeny FWU. Střecha je nízká osmiboká kupole vrcholící korouhvíčkou s malou makovicí. Nyní je kryta dehtovým papírem. Z vnějšku je gloriet členěný dvěma nad sebou umístěnými bohatě profilovanými římsami v horní třetině. Na schodišti, které je součástí terasy byly umístěny dva čučky /50cm/. Zahrádka se srdecovým motivem má průměr kolem 2 m.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Gloriet a uprava zahrady pochází z r. 1820
Stavebníkem František Ulrich

11. Památkové movité zařízení:

zádné

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Ukázka pěkné zahradní architektury. Dnes jediná zachovalá památka tohoto druhu v Poděbradech. Slohově čistá klasicistní stavbička.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Velmi zchátralá, střecha v dezolátním stavu téměř v jedné polovině propadlá. Střešní konstrukce úplně prohnílá a napadená dřevomorkou. Následkem toho je poškozena klenba místnosti v prvním patře /díra ve stropě v Ø cca 20cm/, okna i dveře ztrouchnivělé.

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Prozatím nevyužito. Uvažuje se o využití evangelickou církví pro školu při faře.
Generální oprava!

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

15. Odkaz na literaturu:

Hellichovy rukopisné poznámky
/v majetku MUDr. J. Hellichové/

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

Fotoarchiv Oblastního muzea
v Poděbradech

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

J. Hrabětová, 19.III.1969

19. Záznam doplňkových listů: